



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

GUARIBA
"Cidade Primavera"

INDICAÇÃO Nº 0100/13

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam elaborados pelo setor competente da Prefeitura em relação às escolas que recebem grande quantidade de águas pluviais (enxurradas).

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam elaborados pelo setor competente da Prefeitura em relação às escolas que recebem grande quantidade de águas pluviais (enxurradas).


JUSTIFICATIVA:

Como este vereador expôs informalmente aos secretários de Educação e de Obras, tal providência de faz necessária para dar aos nossos alunos mais segurança quando das fortes chuvas, para que não passemos pelo trágico acontecimento de Taquaritinga, quando no dia 06 de fevereiro uma aluna de cinco anos morreu depois de cair na enxurrada e ser sugada por uma boca de lobo sem grade de proteção.

De minha parte, sugiro que se faça uma análise para verificar necessidade de galerias; fiscalização constante para verificar se falta tampas em bueiros de águas pluviais (de responsabilidade da Prefeitura) e em bueiros de esgoto sanitário (de responsabilidade da Sabesp); se há grades de proteção em bocas de lobo de sarjeta e em bocas de lobo de guia. Enfim, uma avaliação criteriosa para tomarmos as medidas necessárias para proteger nossas crianças e também outros munícipes.

Chamo a atenção para a EMEB "Profª. Andrea Godói Wick Delfino", situada na Avenida Tufic José Abimussi, via que recebe fortes enxurradas, sendo que a escola está muito próxima do Córrego Jordão que invariavelmente transborda nas chuvas fortes.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 19 de fevereiro de 2013.


Anselmo Antônio Pereira
Profº. Anselmo - PTB - autor


Marcos Henrique Osti
(Marquinhos Osti)
Vereador

Lida na Sessão de 19/02/2013

Secretaria - Providenciado em: 26/02/2013


Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário

Despacho em 19/02/2013

Ofício nº 083/13


Márcia Regina Scalon Alves - Presidente

Cidadania, Fé e Respeito à Nossa Gente.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

INDICAÇÃO N.º 0086/13

Autoria: José Ferreira de Sousa e outros

Assunto: Realizar vistoria na Rua Waldemar Morandim, no Resid. Nelson Caporusso, visando determinar as causas e solucionar o problema de grande acúmulo de terra e água no trecho compreendido entre os números n. 321 e 411.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que a terra depositada nesse trecho, provem dos terrenos que ainda não possuem construção ou calçadas. Será efetuada limpeza na citada rua visando “amenizar” o problema

INDICAÇÃO N.º 0094/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira

Assunto: Desentupir galeria de água pluvial localizada na Rua Castelo Branco com Av. Francisco Vitorino.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que tal serviço será incluído no cronograma, visando o atendimento da presente.

INDICAÇÃO N.º 0095/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira e outros

Assunto: Colocação de defensas (“guard-rails”) na Rua André Mario de Miguel, na parte lindeira ao barranco alto existente nas proximidades do Centro de Lazer Municipal “José Deodato,” na Vila Rocca.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que será realizado projeto e orçamento, para verificação de dotação orçamentária e posteriormente se possível à execução dos serviços.

INDICAÇÃO N.º 0100/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira e outros

Assunto: Elaboração de estudos referentes as Escola que recebem grande quantidade de águas pluviais (enxurradas).

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que quanto às enxurradas, o problema ocorre pela falta de galeria em vários bairros da cidade, por ser uma obra “cara” o Município não consegue realizar, quanto à verificação das bocas de lobo, informamos que realizaremos uma inspeção para executar os reparos necessários.