CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - 14840-000 - (16) 3251-1131

INDICAÇÃO Nº 0335/2015

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda os reparos necessários nas tampas dos PV (Poço de Visita) localizados em nossa cidade.

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, INDICAR ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda os reparos necessários nas tampas do PV (Poço de Visita) localizados em nossa cidade.

JUSTIFICATIVA:

As tampas dos PV (Poços de Visita) da rede de esgoto da Sabesp na nossa cidade está bem abaixo do nível do asfalto, causando problemas nos veículos que por ali passam e comprometendo cada vez mais a pavimentação ao redor e podendo causar sérios acidentes aos motociclistas que ali transitam. Em muitos destes locais formaram-se buracos e desníveis com o asfalto prejudicando a malha viária, assim, os veículos e principalmente os motociclistas que ao tentar se desviar correm grandes riscos.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, 15 de Setembro de 2015.

Marcia Regina Scalon Alves
Marcia do Branco - PSD - Autor