

INDICAÇÃO Nº 0137/08

Reitera Indicação ao Sr. Chefe do Executivo Municipal, solicitando que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de que seja efetuado um levantamento detalhado da situação em que se encontram os gabiões que margeiam o Córrego Guariba, no trecho compreendido entre a Av. Santos Dumont e a Av. Dr. Sobral Netto, principalmente em frente ao Guaribinha Clube, visando a conservação e reparo daqueles dispositivos de canalização. Solicita, ainda, uma limpeza geral naquele curso d'água, que está com muito mato em suas margens e detritos em seu leito.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **REITERAR** a Indicação nº 0061/06, de autoria dos Vereadores Dorival Silva e Alírio Ludovino do Natal; solicitando que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de que seja efetuado um levantamento detalhado da situação em que se encontram os gabiões que margeiam o Córrego Guariba, no trecho compreendido entre a Av. Santos Dumont e a Av. Dr. Sobral Netto, principalmente em frente ao Guaribinha Clube, visando a conservação e reparo daqueles dispositivos de canalização. Solicita, ainda, uma limpeza geral naquele curso d'água, que está com muito mato em suas margens e detritos em seu leito.

JUSTIFICATIVA:

O tempo, o desgaste natural e a erosão causaram alguns problemas nas pedras que canalizam o Córrego Guariba: algumas se soltaram e caíram, outras estão deslocadas. Enfim, para que não haja um comprometimento total do supracitado trecho, é necessária uma atenção especial e urgente para o assunto.

Outra questão que precisa ser resolvida de imediato é quanto a limpeza daquele curso d'água, pois suas margens e leito estão cheio de mato e detritos que ajudam a acumular ainda mais sujeira, prejudicando a vazão das águas, que acabam se infiltrando nos gabiões e danificando-os ainda mais, podendo haver rompimento com desmoronamento do barranco e da camada asfáltica no local.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 02 de dezembro de 2008.

Lida na Sessão de 02/12/2008	Despacho em 02/12/2008
Secretaria - Providenciado em: ____ / ____ / _____	Ofício nº ____ / _____
Cássio Aparecido Pereira - 1º Secretário	Alírio Ludovino do Natal - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0137/08

Reitera Indicação ao Sr. Chefe do Executivo Municipal, solicitando que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de que seja efetuado um levantamento detalhado da situação em que se encontram os gabiões que margeiam o Córrego Guariba, no trecho compreendido entre a Av. Santos Dumont e a Av. Dr. Sobral Netto, principalmente em frente ao Guaribinha Clube, visando a conservação e reparo daqueles dispositivos de canalização. Solicita, ainda, uma limpeza geral naquele curso d'água, que está com muito mato em suas margens e detritos em seu leito.

Pedro Carlos Garcia Dias
PV - autor

Alírio Ludovino do Natal
Léo da Lavoura - PMDB - subscritor

Cássio Aparecido Pereira
Cássio Santa Cruz - PTB - subscritor

Dorival Silva
Bacaxi - PTB - subscritor

Ginaldo Pereira de Moraes
PMDB - subscritor

Márcia Regina Scalon
Márcia do Branco - PR - subscritora

Marcos Henrique Osti
PTB - subscritor

Roberto Luiz Carósio
PMDB - subscritor

Valdevino Alves de Almeida
Valdevino da Bocha - PTB - subscritor

Lida na Sessão de 02/12/2008

Despacho em 02/12/2008

Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____

Ofício nº ____/____

Cássio Aparecido Pereira - 1º Secretário

Alírio Ludovino do Natal - Presidente