

INDICAÇÃO Nº 0023/09

Indica ao Sr. Chefe do Executivo Municipal que providências urgentes sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de tapar o buraco que se formou entre o leito carroçável e a guia na Rua Sampaio Vidal, mais precisamente do lado oposto à oficina do Luiz Ambrósio.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Sr. Chefe do Executivo Municipal que providências urgentes sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de tapar o buraco que se formou entre o leito carroçável e a guia na Rua Sampaio Vidal, mais precisamente do lado oposto à oficina do Luiz Ambrósio.

JUSTIFICATIVA:

Chamar aquilo de buraco é certamente um eufemismo, já que uma verdadeira cratera se formou no local, trazendo grande perigo ao trânsito.

Creemos que a fiscalização deva ficar atenta a situações como essa, para não parecer negligente.

Não estamos falando dos buracos comuns - dos quais nossas ruas são pródigas - que vão desgastando o veículo e a paciência do motorista diariamente, e que receberão atenção no devido tempo. Estamos falando de uma valeta de grandes proporções. Se um motorista desavisado beirar um pouco mais em direção ao meio fio - para dar passagem a outro veículo, por exemplo - certamente cairá dentro e se arrebentará todo, ele e o carro.

Depois que acontecem os acidentes, o mais fácil é jogar toda a culpa nos motoristas. "Uns loucos". "Beberam e dirigiram". "Ultrapassaram indevidamente". "Andaram numa velocidade absurda".

Não podemos inocentar os imprudentes no volante, mas ruas que apresentam um buraco como o acima descrito também causam acidentes, e a Prefeitura deve, sim, ser responsabilizada.

Assim, solicitamos ao Sr. Prefeito que determine o tapamento urgente daquele "buraco". Se não puder no momento ser tratado adequadamente, que o tapem com terra,

Lida na Sessão de 03/02/2009

Despacho em 03/02/2009

Secretaria - Providenciado em: ___/___/____

Ofício nº ___/____

Nilton Duarte Varella - 1º Secretário

Marcos Henrique Osti - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0023/09

Indica ao Sr. Chefe do Executivo Municipal que providências urgentes sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de tapar o buraco que se formou entre o leito carroçável e a guia na Rua Sampaio Vidal, mais precisamente do lado oposto à oficina do Luiz Ambrósio.

pedra, areia ou o que quer que seja, para ao menos dar uma certa segurança aos que lá passam.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 03 de fevereiro de 2009.

Roberto Luiz Carósio

PMDB - autor

Cássio Aparecido Pereira

Cássio Santa Cruz - PTB - autor

Marcos Henrique Osti

PTB - autor

Nilton Duarte Varella

Profº. Nilton - PMDB - autor

Valdevino Alves de Almeida

Valdevino da Bocha - PTB - autor

Lida na Sessão de 03/02/2009

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Nilton Duarte Varella - 1º Secretário

Despacho em 03/02/2009

Ofício nº ____/____

Marcos Henrique Osti - Presidente