

INDICAÇÃO Nº 0092/11

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à colocação urgente de tampa no bueiro localizado no cruzamento da Av. Ribeirão Preto com Rua José Mazzi.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à colocação urgente de tampa no bueiro localizado no cruzamento da Av. Ribeirão Preto com Rua José Mazzi.

JUSTIFICATIVA:

A falta da tampa daquele dispositivo de escoamento coloca em risco a integridade física dos transeuntes, principalmente de crianças, que podem cair dentro.

Diante disso, solicitamos ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente que tome urgentes providências a respeito para evitar dissabores para a Municipalidade.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 27 de abril de 2011.

Valdevino Alves de Almeida
Valdevino da Bocha - PTB - autor

Marcos Henrique Osti
PTB - autor

Cássio Aparecido Pereira
Cássio Santa Cruz - PTB - autor

Nilton Duarte Varella
Profº. Nilton - PMDB - autor

Roberto Luiz Carósio
PMDB - autor

Dr. Francisco Dias Mançano Jr.
PSDB - autor

Lida na Sessão de 27/04/2011	Despacho em 27/04/2011
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____	Ofício nº ____/____
Cássio Aparecido Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0092/11

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à colocação urgente de tampa no bueiro localizado no cruzamento da Av. Ribeirão Preto com Rua José Mazzi.

Pedro Carlos Garcia Dias

Dr. Pedro - PV - autor

Lida na Sessão de 27/04/2011	Despacho em 27/04/2011
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____	Ofício nº ____/____
Cássio Aparecido Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente