

INDICAÇÃO Nº 0196/12

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à colocação urgente de tampa no bueiro localizado no cruzamento da Rua Dona Constância com a Av. Dr. Sobral Netto.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à colocação urgente de tampa no bueiro localizado no cruzamento da Rua Dona Constância com a Av. Dr. Sobral Netto.

JUSTIFICATIVA:

A falta da tampa daquele dispositivo de escoamento coloca em risco a integridade física dos transeuntes, principalmente de crianças, que podem cair dentro.

Diante disso, solicitamos ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente que tome urgentes providências a respeito para evitar dissabores para a Municipalidade.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 06 de novembro de 2012.

Dr. Francisco Dias Maçano Jr.
PSB - autor

Pedro Carlos Garcia Dias
Dr. Pedro - PV - autor

Flávio Alex Maduro
DEM - autor

Nilza Marciano de Paiva Lima
Nilza do Cibalena - PSD - autora

Valdevino Alves de Almeida
Valdevino da Bocha - PTB - autor

Lida na Sessão de 06/11/2012	Despacho em 06/11/2012
Secretaria - Providenciado em: ___/___/____	Ofício nº ___/___
Cássio Aparecido Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente