

INDICAÇÃO Nº 0266/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à reconstrução da canaleta de escoamento de águas pluviais localizada na esquina da Rua Thiago da Costa Ribeiro com a Avenida João Alves Barbosa, no Residencial Vila Mariana II.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à reconstrução da canaleta de escoamento de águas pluviais localizada na esquina da Rua Thiago da Costa Ribeiro com a Avenida João Alves Barbosa, no Residencial Vila Mariana II.

JUSTIFICATIVA:

A canaleta localizada no local supramencionado é muito funda, o que tem causado dificuldades aos motoristas que por ela passam, pois - por mais devagar que a transponham - o fundo dos veículos sempre raspa em suas bordas. Inclusive, um veículo - ao tentar uma manobra para evitar o impacto - colidiu com um poste.

Diante das inúmeras reclamações, solicitando ao Excentíssimo Prefeito que determine ao setor competente as providências urgentes e necessárias no sentido de solucionar o problema.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 01 de agosto de 2014.

Paulo Dionísio de Sá
Paulo de Sá - PSDB - autor

Lida na Sessão de 01/08/2014	Despacho em 01/08/2014
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	Ofício nº ____/____
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	Márcia Regina Scalón Alves - Presidente