

INDICAÇÃO Nº 0377/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de verificar e resolver o problema de acúmulo de água na esquina da Rua José Corrêa Leite Filho com a Avenida Luiz de Cápua, onde há pouco tempo foi construída uma canaleta, porém esse dispositivo não está dando vazão correta à referida água.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de verificar e resolver o problema de acúmulo de água na esquina da Rua José Corrêa Leite Filho com a Avenida Luiz de Cápua, onde há pouco tempo foi construída uma canaleta, porém esse dispositivo não está dando vazão correta à referida água.

JUSTIFICATIVA:

Através da Indicação nº. 076/14, solicitamos a construção de uma canaleta para escoamento de águas pluviais na esquina supramencionada. O pedido foi atendido, pelo que agradecemos, porém não está havendo escoamento correto da água (vide fotos), persistindo o problema.

Isso posto, solicitamos ao Prefeito que determine uma inspeção e, talvez, a reconstrução da canaleta para que dê vazão satisfatória àquela água.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 23 de setembro de 2014.

José Ferreira de Sousa
Zé Carioca - PTC - autor

Marcos Henrique Osti
PTB - autor

Lida na Sessão de 23/09/2014	Despacho em 23/09/2014
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	Ofício nº ____/____
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	Márcia Regina Scalón Alves - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0377/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de verificar e resolver o problema de acúmulo de água na esquina da Rua José Corrêa Leite Filho com a Avenida Luiz de Cápua, onde há pouco tempo foi construída uma canaleta, porém esse dispositivo não está dando vazão correta à referida água.



Lida na Sessão de 23/09/2014	Despacho em 23/09/2014
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	Ofício nº ____/____
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	Márcia Regina Scalon Alves - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0377/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de verificar e resolver o problema de acúmulo de água na esquina da Rua José Corrêa Leite Filho com a Avenida Luiz de Cápua, onde há pouco tempo foi construída uma canaleta, porém esse dispositivo não está dando vazão correta à referida água.



Lida na Sessão de 23/09/2014	Despacho em 23/09/2014
Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_____	Ofício nº _____/_____
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	Márcia Regina Scalon Alves - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0377/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de verificar e resolver o problema de acúmulo de água na esquina da Rua José Corrêa Leite Filho com a Avenida Luiz de Cápua, onde há pouco tempo foi construída uma canaleta, porém esse dispositivo não está dando vazão correta à referida água.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO

GUARIBA
"Cidade Primavera"

INDICAÇÃO Nº 0076/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à construção de canaleta para escoamento de águas pluviais na esquina da Rua José Corrêa Leite Filho com a Avenida Luiz de Cápua.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à construção de canaleta para escoamento de águas pluviais na esquina da Rua José Corrêa Leite Filho com a Avenida Luiz de Cápua.

JUSTIFICATIVA:

No local supramencionado está havendo grande acúmulo de água e detritos (vide foto), o que tem causado transtornos e inconvenientes aos moradores e transeuntes que passam pelo local.

Também, tal irregularidade está acelerando a deterioração da pavimentação asfáltica ao redor, pelo que solicitamos ao Excelentíssimo Prefeito que determine ao setor competente as providências necessárias objetivando solucionar o problema.

Sala das Sessões Mário Lourenco Petri, em 11 de março de 2014.

José Ferreira de Sousa
Zé Carioca - PTC - autor

Marcos Henrique Osti
PTB - autor

<i>Lourenço Viana de Souza</i>	
Louvado na Sessão 0076/14 - 11/03/2014	
Secretaria - Providenciado em:	Despacho em 11/03/2014
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	Ofício nº 0076/14
Márcia Regina Scalón Alves - Presidente	

Cidadania, Fé e Respeito à Nossa Gente.

Avenida Marcelo Ragazzi, 491 - Jd. Virginia - Telefone/Fax: (16) 3251-1131 - CEP 14840-000 - GUARIBA - SP

Lida na Sessão de 23/09/2014	Despacho em 23/09/2014
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	Ofício nº ____/____
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	Márcia Regina Scalón Alves - Presidente