

INDICAÇÃO Nº 0083/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na boca de lobo localizada nas proximidades do nº 171 da Avenida Pedro Manna, no Residencial Vila Mariana I.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na boca de lobo localizada nas proximidades do nº 171 da Avenida Pedro Manna, no Residencial Vila Mariana I.

JUSTIFICATIVA:

Naquele dispositivo de escoamento, a tampa e a guia entre a sarjeta e tampa estão quebradas (vide foto), o que permite que detritos grandes entrem pela galeria, além de oferecer riscos aos transeuntes, sendo necessário o seu conserto urgente.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 17 de março de 2015.

Janir Aurélio da Silva
Jânio da São Carlos - PPS - autor

Lourivaldo Viana de Souza
Lourival dos Gêmeos - PP - autor

Anselmo Antônio Pereira
Profº. Anselmo - PTB - autor

Marcos Henrique Osti
PTB - autor

José Ferreira de Sousa
Zé Carioca - PTC - autor

Lida na Sessão de 17/03/2015	Despacho em 17/03/2015
Secretaria - Providenciado em: ___/___/_____	Ofício nº ___/___
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0083/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na boca de lobo localizada nas proximidades do nº 171 da Avenida Pedro Manna, no Residencial Vila Mariana I.



Lida na Sessão de 17/03/2015	Despacho em 17/03/2015
Secretaria - Providenciado em: ___/___/_____	Ofício nº ___/___
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente