

INDICAÇÃO Nº 0226/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na Rua Nello Petrini, esquina com a Avenida da Saudade.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na Rua Nello Petrini, esquina com a Avenida da Saudade.

JUSTIFICATIVA:

O tampão do PV da rede de esgoto da Sabesp no local supramencionada está bem abaixo do nível do asfalto (vide fotos), causando problemas nos veículos que por ali passam, e comprometendo cada vez mais a pavimentação ao redor.

No local formou-se praticamente um buraco, prejudicando, assim, os veículos e principalmente os motociclistas que ao tentar se desviar correm grande risco.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 02 de junho de 2015.

Márcia Regina Scalon Alves
Márcia do Branco - PSD - autora

Lida na Sessão de 02/06/2015	Despacho em 02/06/2015
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____	Ofício nº ____/____
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0226/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na Rua Nello Petrini, esquina com a Avenida da Saudade.



Lida na Sessão de 02/06/2015	Despacho em 02/06/2015
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____	Ofício nº ____/____
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0226/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na Rua Nello Petrini, esquina com a Avenida da Saudade.



Lida na Sessão de 02/06/2015	Despacho em 02/06/2015
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____	Ofício nº ____/____
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente