

INDICAÇÃO Nº 0249/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na canaleta para escoamento de águas pluviais existente na esquina da Avenida Afonso Osti com a Rua Paschoal Lucizani, no Residencial Vila Mariana II.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na canaleta para escoamento de águas pluviais existente na esquina da Avenida Afonso Osti com a Rua Paschoal Lucizani, no Residencial Vila Mariana II.

JUSTIFICATIVA:

Naquela interseção, a canaleta para o escoamento das águas pluviais sofreu avarias, estando cheia de buracos, o que leva à formação constante de poças e acúmulo de detritos, que têm causado transtornos e inconvenientes aos moradores e transeuntes que passam pelo local. Também tais poças aceleram a deterioração da pavimentação asfáltica ao redor.

Diante disso, solicito ao Excelentíssimo Prefeito que determine ao setor competente as providências necessárias visando atender o presente pedido.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 16 de junho de 2015.

Paulo Dionísio de Sá
Paulo de Sá - PSDB - autor

Lida na Sessão de 16/06/2015

Despacho em 16/06/2015

Secretaria - Providenciado em: ____ / ____ / ____

Ofício nº ____ / ____

Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário

Marcos Henrique Osti - Presidente