



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0246/18

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na altura do número 233 da Rua José Corrêa Leite Filho, no Jardim Paulistano.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na altura do número 233 da Rua José Corrêa Leite Filho, no Jardim Paulistano.

JUSTIFICATIVA:

O tampão do PV da rede de esgoto da Sabesp no local supramencionada está bem abaixo do nível do asfalto (vide foto), causando problemas nos veículos que por ali passam, e comprometendo cada vez mais a pavimentação ao redor.

No local formou-se praticamente um buraco, prejudicando, assim, os veículos e principalmente os motociclistas que ao tentar se desviar correm grande risco.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 19 de novembro de 2018.

Magna Aparecida Rocha do Nascimento

Magna Fiscal (PROS) - Autora

Proposição redigida por Claudemir Martins Oliveira

Lida na Sessão de 19/11/2018

Despacho em 19/11/2018

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Ofício nº ____/____

Marcelo Rodrigues do Lino - 1º Secretário

Cássio Aparecido Pereira - Presidente



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Avenida Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0246/18

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na altura do número 233 da Rua José Corrêa Leite Filho, no Jardim Paulistano.



Proposição redigida por Claudemir Martins Oliveira

Lida na Sessão de 19/11/2018

Despacho em 19/11/2018

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Ofício nº ____/____

Marcelo Rodrigues do Lino - 1º Secretário

Cássio Aparecido Pereira - Presidente