



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0257/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar o reparo asfáltico em volta da tampa do bueiro localizado na Avenida David Louzada, nas proximidades da esquina com a Rua Siqueira Campos.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar o reparo asfáltico em volta da tampa do bueiro localizado na Avenida David Louzada, nas proximidades da esquina com a Rua Siqueira Campos.

JUSTIFICATIVA:

Devido ao tráfego intenso de motociclistas, o local supracitado apresenta um risco alto de acidentes.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 07 de dezembro de 2021.

**Jurandir de Oliveira
Jurandir Turmeiro (CIDADANIA) - Autor**

Proposição redigida por Lucas da Silva Santos

Lida na Sessão de 07/12/2021 Despacho em 07/12/2021

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____ Ofício nº ____/____

Márcia Cristiane Maturo - 1º Secretário Tiago Cesar Elias Franciscati - Presidente



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0257/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar o reparo asfáltico em volta da tampa do bueiro localizado na Avenida David Louzada, nas proximidades da esquina com a Rua Siqueira Campos.





Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0257/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de viabilizar o reparo asfáltico em volta da tampa do bueiro localizado na Avenida David Louzada, nas proximidades da esquina com a Rua Siqueira Campos.

