



# Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - [imprensa@cmguariba.sp.gov.br](mailto:imprensa@cmguariba.sp.gov.br)

## INDICAÇÃO Nº. 0171/21

**Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar manutenção e providenciar tampa faltante da boca de lobo existente na altura do número 236 da Avenida Dilson Laurindo.**

### **EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA**

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar manutenção e providenciar tampa faltante da boca de lobo existente na altura do número 236 da Avenida Dilson Laurindo.

### **JUSTIFICATIVA:**

A caixa coletora daquele dispositivo de escoamento está sem a tampa, o que coloca em risco a integridade física dos transeuntes.

Como há certas coisas, principalmente as de fácil solução, que não podem ser deixadas para depois, solicito que a referida tampa seja reposta com extrema urgência, pois passantes desprevenidos podem se ferir gravemente, principalmente no período noturno.

**Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 21 de junho de 2021.**

**Fabiano Alves de Almeida  
Fabiano da Bocha (MDB) - Autor**

Proposição redigida por Rogério Donizete Rabachin  
Lida na Sessão de 21/06/2021 Despacho em 21/06/2021

Secretaria - Providenciado em: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Ofício nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Márcia Cristiane Maturo - 1º Secretário Tiago Cesar Elias Franciscati - Presidente



# Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - [imprensa@cmguariba.sp.gov.br](mailto:imprensa@cmguariba.sp.gov.br)

---

## INDICAÇÃO Nº. 0171/21

---

**Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar manutenção e providenciar tampa faltante da boca de lobo existente na altura do número 236 da Avenida Dilson Laurindo.**

---

