



INDICAÇÃO Nº. 0174/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura perante a CPFL no sentido de proceder à troca do poste de concreto que se encontra em situação precária, com várias rachaduras na sua superfície, localizado defronte ao número 501 da Rua Sampaio Vidal, no Centro.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura perante a CPFL no sentido de proceder à troca do poste de concreto que se encontra em situação precária, com várias rachaduras na sua superfície, localizado defronte ao número 501 da Rua Sampaio Vidal, no Centro.

JUSTIFICATIVA:

O poste citado acima está com várias rachaduras, soltando pedaços de concreto, representando assim um grande risco aos moradores da casa da frente e vizinhança, pois pode cair causando danos materiais ou até mesmo ferir a integridade física dos munícipes.

Diante do exposto, solicito ao Chefe do Executivo que determine as devidas providências o mais rápido possível.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 21 de junho de 2021.

**Magna Aparecida Rocha do Nascimento
Magna Rocha (CIDADANIA) - Autora**

Proposição redigida por Sidinéia Nunes Pereira

Lida na Sessão de 21/06/2021 Despacho em 21/06/2021

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____ Ofício nº ____/____

Márcia Cristiane Maturo - 1º Secretário Tiago Cesar Elias Franciscati - Presidente



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0174/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura perante a CPFL no sentido de proceder à troca do poste de concreto que se encontra em situação precária, com várias rachaduras na sua superfície, localizado defronte ao número 501 da Rua Sampaio Vidal, no Centro.





Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0174/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura perante a CPFL no sentido de proceder à troca do poste de concreto que se encontra em situação precária, com várias rachaduras na sua superfície, localizado defronte ao número 501 da Rua Sampaio Vidal, no Centro.

