



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0052/22

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à reconstrução do sarjetão localizado na Rua José Siqueira Bueno, na COHAB II.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à reconstrução do sarjetão localizado na Rua José Siqueira Bueno, na COHAB II.

JUSTIFICATIVA:

O péssimo estado daquela canaleta de escoamento de águas pluviais está causando o acúmulo de água e detritos que exalam mau cheiro, além de servir de abrigo para vetores de doenças, causando transtornos aos munícipes que lá residem.

Diante disso, solicito urgentes providências a respeito.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 18 de abril de 2022.

**Jurandir de Oliveira
Jurandir Turmeiro (CIDADANIA) - Autor**

Proposição redigida por Lucas da Silva Santos

Lida na Sessão de 18/04/2022 Despacho em 18/04/2022

Secretaria - Providenciado em: ____/____/____ Ofício nº ____/____

Márcia Cristiane Maturo - 1º Secretário Tiago Cesar Elias Franciscati - Presidente



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0052/22

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder à reconstrução do sarjetão localizado na Rua José Siqueira Bueno, na COHAB II.

