

INDICAÇÃO Nº 0231/05

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas perante o DER - Departamento de Estradas de Rodagem visando colocação de redutores de velocidade na Rodovia José Corona, mais precisamente no trecho compreendido entre o Trevo da Fazenda Santa Cruz e o Trevo do Bairro Alto.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas perante o DER - Departamento de Estradas de Rodagem visando colocação de redutores de velocidade na Rodovia José Corona, mais precisamente no trecho compreendido entre o Trevo da Fazenda Santa Cruz e o Trevo do Bairro Alto.

JUSTIFICATIVA:

Naquela faixa de rodovia localizam-se as rotatórias de acesso à cidade e alguns locais de conversões para entrada e saída. Todo esse movimento de veículos, além do pesado trânsito de passagem, torna o referido local perigosíssimo visto que os veículos que por lá passam para cruzar a cidade o fazerem em altíssima velocidade incentivados pelo "retão" que encontram. Prova disso são, infelizmente, as muitas vidas que já se perderam tanto por atropelamentos quanto por colisões.

Assim, estamos solicitando a colocação de redutores em todo o trecho, em distâncias que não prejudiquem o trânsito, mas impeçam o abuso de velocidade.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 02 de agosto de 2005.

Márcia Regina Scalon
Márcia do Branco - PL - autor

Roberto Luiz Carósio
PSDB - autor

Lida na Sessão de 02/08/2005

Despacho em 02/08/2005

Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_____

Ofício nº _____/_____

Marcos Henrique Osti - 1º Secretário

Cássio Aparecido Pereira - Presidente