



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

GUARIBA
"Cidade Primavera"

INDICAÇÃO Nº 0086/13

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar uma vistoria na Rua Waldemar Morandim, no Residencial Nelson Caporusso, visando determinar as causas e solucionar o problema do grande acúmulo de terra e água no trecho compreendido entre os números 321 e 411.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar uma vistoria na Rua Waldemar Morandim, no Residencial Nelson Caporusso, visando determinar as causas e solucionar o problema do grande acúmulo de terra e água no trecho compreendido entre os números 321 e 411.

JUSTIFICATIVA:

No local supramencionado há um problema crônico de acúmulo de terra e água, o que traz grandes transtornos aos moradores próximos.

Assim, solicito ao Excelentíssimo Prefeito que determine urgentes providências a respeito.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 19 de fevereiro de 2013.

José Ferreira de Sousa
Zé Carioca - PTC - autor

Lida na Sessão de 19/02/2013

Secretaria - Providenciado em:

26/02/2013

Despacho em 19/02/2013

Ofício nº

0086/13

Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário

Márcia Regina Scalón Alves - Presidente

Cidadania, Fé e Respeito à Nossa Gente.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

INDICAÇÃO N.º 0086/13

Autoria: José Ferreira de Sousa e outros

Assunto: Realizar vistoria na Rua Waldemar Morandim, no Resid. Nelson Caporusso, visando determinar as causas e solucionar o problema de grande acúmulo de terra e água no trecho compreendido entre os numeros n. 321 e 411.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que a terra depositada nesse trecho, provem dos terrenos que ainda não possuem construção ou calçadas. Será efetuada limpeza na citada rua visando “amenizar” o problema

INDICAÇÃO N.º 0094/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira

Assunto: Desentupir galeria de água pluvial localizada na Rua Castelo Branco com Av. Francisco Vitorino.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que tal serviço será incluído no cronograma, visando o atendimento da presente.

INDICAÇÃO N.º 0095/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira e outros

Assunto: Colocação de defensas (“guard-rails”) na Rua André Mario de Miguel, na parte lindeira ao barranco alto existente nas proximidades do Centro de Lazer Municipal “José Deodato,” na Vila Rocca.

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que será realizado projeto e orçamento, para verificação de dotação orçamentária e posteriormente se possível à execução dos serviços.

INDICAÇÃO N.º 0100/13

Autoria: Anselmo Antonio Pereira e outros

Assunto: Elaboração de estudos referentes as Escola que recebem grande quantidade de águas pluviais (enxurradas).

Resposta: Atendendo a solicitação da Egrégia Câmara Municipal, informamos que quanto às enxurradas, o problema ocorre pela falta de galeria em vários bairros da cidade, por ser uma obra “cara” o Município não consegue realizar, quanto à verificação das bocas de lobo, informamos que realizaremos uma inspeção para executar os reparos necessários.