

INDICAÇÃO Nº 0532/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na altura do número 234 da Rua Vicente Marafioti, esquina com a Avenida Eugênio Mangolini.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na altura do número 234 da Rua Vicente Marafioti, esquina com a Avenida Eugênio Mangolini.

JUSTIFICATIVA:

No local supramencionado há um problema crônico de água empoçada e detritos acumulados, que exalam mau cheiro e facilitam a proliferação de insetos, situação que tem causado transtornos aos moradores próximos.

O problema é causado por uma depressão que existe entre a sarjeta e a guia, o que impede que a água corra para a canaleta.

Assim, solicitamos ao Excelentíssimo Prefeito que determine as providências necessárias a respeito.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 02 de dezembro de 2014.

Lourivaldo Viana de Souza
Lourival dos Gêmeos - PP - autor

Marcos Henrique Osti
PTB - autor

Janir Aurélio da Silva
Jânio da São Carlos - PPS - autor

Lida na Sessão de 02/12/2014	Despacho em 02/12/2014
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	Ofício nº _____/_____
Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário	Márcia Regina Scalón Alves - Presidente