

INDICAÇÃO Nº 0535/14

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na canaleta para escoamento de águas pluviais existente na altura do número 126 da Rua Olívio José Garavello, no Jardim Paulistano.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos necessários na canaleta para escoamento de águas pluviais existente na altura do número 126 da Rua Olívio José Garavello, no Jardim Paulistano.

JUSTIFICATIVA:

A canaleta supramencionada está com buracos em uma das laterais, o que leva à formação constante de poças e acúmulo de detritos, que causam transtornos aos moradores e transeuntes que passam pelo local.

Diante disso, solicitamos ao Excelentíssimo Prefeito que determine ao setor competente as providências necessárias visando solucionar o problema.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 02 de dezembro de 2014.

Lourivaldo Viana de Souza

Lourival dos Gêmeos - PP - autor

Marcos Henrique Osti

PTB - autor

Janir Aurélio da Silva

Jânio da São Carlos - PPS - autor

Lida na Sessão de 02/12/2014

Despacho em 02/12/2014

Secretaria - Providenciado em: ____ / ____ / ____

Ofício nº ____ / ____

Alex Ricardo Masalskiene - 1º Secretário

Márcia Regina Scalón Alves - Presidente