

INDICAÇÃO Nº 0031/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de instalar corrimãos na rampa e na escada do portão de entrada dos alunos, na EMEB "Professor Luiz Garavello".

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de instalar corrimãos na rampa e na escada do portão de entrada dos alunos, na EMEB "Professor Luiz Garavello".

JUSTIFICATIVA:

A rampa íngreme e a falta de um dispositivo de apoio - também na escada - tornam muito perigoso o trânsito para as pessoas (alunos, funcionários, pais, professores etc), principalmente em dias chuvosos, razão pela qual solicitamos ao Excelentíssimo Prefeito que determine as providências necessárias no sentido de sanar o problema.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 24 de fevereiro de 2015.

Janir Aurélio da Silva

Jânio da São Carlos - PPS - autor

Lourivaldo Viana de Souza

Lourival dos Gêmeos - PP - autor

Anselmo Antônio Pereira

Profº. Anselmo - PTB - autor

Marcos Henrique Osti

PTB - autor

José Ferreira de Sousa

Zé Carioca - PTC - autor

| | |
|--|-----------------------------------|
| Lida na Sessão de 24/02/2015 | Despacho em 24/02/2015 |
| Secretaria - Providenciado em: ___/___/_____ | Ofício nº ___/___ |
| Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário | Marcos Henrique Osti - Presidente |