

INDICAÇÃO Nº 0074/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na esquina da Rua Ângelo Scaion com a Avenida Fernando Gonçalves Martins.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na esquina da Rua Ângelo Scaion com a Avenida Fernando Gonçalves Martins.

JUSTIFICATIVA:

No local supramencionado há um problema crônico de água empoçada (vide foto) e detritos acumulados, que exalam mau cheiro e facilitam a proliferação de insetos, situação que tem causado transtornos aos moradores próximos.

Assim, solicito ao Excelentíssimo Prefeito que determine urgentes providências a respeito.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 03 de março de 2015.

Alex Ricardo Masalskiene

Juninho Leite - DEM - autor

Lida na Sessão de 03/03/2015	Despacho em 03/03/2015
Secretaria - Providenciado em: ___/___/_____	Ofício nº ___/___
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente

INDICAÇÃO Nº 0074/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na esquina da Rua Ângelo Scaion com a Avenida Fernando Gonçalves Martins.



Lida na Sessão de 03/03/2015	Despacho em 03/03/2015
Secretaria - Providenciado em: ___/___/_____	Ofício nº ___/___
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente