

INDICAÇÃO Nº 0117/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na altura do número 331 da Rua Caetano Frujuello, na Vila Jordão.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura objetivando solucionar o problema de empoçamento de água na altura do número 331 da Rua Caetano Frujuello, na Vila Jordão.

JUSTIFICATIVA:

No local supramencionado há um problema crônico de água empoçada e detritos acumulados, que exalam mau cheiro e facilitam a proliferação de insetos, situação que tem causado transtornos aos moradores próximos.

Assim, solicitamos ao Excelentíssimo Prefeito que determine as providências necessárias a respeito.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 07 de abril de 2015.

José Ferreira de Sousa
Zé Carioca - PTC - autor

Marcos Henrique Osti
PTB - autor

Janir Aurélio da Silva
Jânio da São Carlos - PPS - autor

Lourivaldo Viana de Souza
Lourival dos Gêmeos - PP - autor

Anselmo Antônio Pereira
Profº. Anselmo - PTB - autor

Lida na Sessão de 07/04/2015	Despacho em 07/04/2015
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____	Ofício nº ____/____
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente