

INDICAÇÃO Nº 0134/15

Reitera Indicação ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos na canaleta para escoamento de águas pluviais existente no cruzamento da Avenida Atílio Cherion com a Rua Salvador Pontieri.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **REITERAR** os termos da Indicação nº 0617/13, de autoria do vereador Paulo Dionísio de Sá; solicitando que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de proceder aos reparos na canaleta para escoamento de águas pluviais existente no cruzamento da Avenida Atílio Cherion com a Rua Salvador Pontieri.

JUSTIFICATIVA:

Naquela interseção, a canaleta para o escoamento das águas pluviais sofreu avarias, apresentando buracos, o que leva à formação constante de poças e acúmulo de detritos, que têm causado transtornos e inconvenientes aos moradores e transeuntes que passam pelo local. Também tais poças aceleram a deterioração da pavimentação asfáltica.

Diante disso, solicito ao Excelentíssimo Prefeito que determine ao setor competente as providências necessárias visando atender o presente pedido.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 07 de abril de 2015.

Paulo Dionísio de Sá
Paulo de Sá - PSDB - autor

Lida na Sessão de 07/04/2015	Despacho em 07/04/2015
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____	Ofício nº ____/____
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	Marcos Henrique Osti - Presidente