



**INDICAÇÃO Nº. 0083/21**

**Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de resolver o problema de água empoçada na lateral do imóvel localizado na esquina da Rua Dona Constância com a Avenida David Louzada, que dá fundo para o imóvel de número 229 daquela avenida.**

**EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA**

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da Prefeitura no sentido de resolver o problema de água empoçada na lateral do imóvel localizado na esquina da Rua Dona Constância com a Avenida David Louzada, que dá fundo para o imóvel de número 229 daquela avenida.

**JUSTIFICATIVA:**

A Prefeitura ao executar serviço de massa asfáltica deixou um desnível que tem empoçado água, prejudicando com isso os imóveis correspondentes.

Os moradores têm reclamado do mau cheiro da água, do foco de insetos e trincamento nas residências. Portanto, solícito que o setor competente tome as providências o mais breve possível sobre essa questão.

**Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 08 de março de 2021.**

**Magna Aparecida Rocha do Nascimento  
Magna Rocha (CIDADANIA) - Autora**

Proposição redigida por Sidinéia Nunes Pereira  
Lida na Sessão de 08/03/2021 Despacho em 08/03/2021  
Secretaria - Providenciado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ofício nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Márcia Cristiane Maturo - 1º Secretário Tiago Cesar Elias Franciscati - Presidente