



INDICAÇÃO Nº. 0244/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar manutenção na boca de lobo localizada na rotatória de baixo da Rua Monte Alto, no Conjunto Habitacional "Aparecida Biccio do Amaral" (COHAB I).

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

O vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar manutenção na boca de lobo localizada na rotatória de baixo da Rua Monte Alto, no Conjunto Habitacional "Aparecida Biccio do Amaral" (COHAB I)

JUSTIFICATIVA:

A manutenção e limpeza daquela boca de lobo é de extrema urgência, pois do jeito que está - com a chegada do período chuvoso - não conseguirá escoar de maneira satisfatória as águas, além de oferecer grande perigo de acidentes aos transeuntes, principalmente crianças.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 08 de novembro de 2021.

Fabiano Alves de Almeida
Fabiano da Bocha (MDB) - Autor

Proposição redigida por Rogério Donizete Rabachin
Lida na Sessão de 08/11/2021 Despacho em 08/11/2021
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____ Ofício nº ____/____
Márcia Cristiane Maturo - 1º Secretário Tiago Cesar Elias Franciscati - Presidente



Câmara Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Marcelo Ragazzi, 491 - Guariba - SP - CEP: 14840-000 - (16) 3251-1131

<http://www.guariba.sp.leg.br> - imprensa@cmguariba.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº. 0244/21

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar manutenção na boca de lobo localizada na rotatória de baixo da Rua Monte Alto, no Conjunto Habitacional “Aparecida Biccio do Amaral” (COHAB I).

